

SONDERZUBEHÖR

19



GSF 40 (67 cm)

Art.-Nr. 601316

Einstechfühler

(ohne Temperatursensor) zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

20



GSF 40TF (67 cm)

Art.-Nr. 601319

Einstechfühler

mit Temperatursensor zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

21



GTF 38

Art.-Nr. 601347

NiCr-Ni-Temperaturfühler

potentialfrei, Ø 2,2 x 25 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

22



GES 38

Art.-Nr. 601350

NiCr-Ni-Einstechfühler

potentialfrei, Ø 4 x 150 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

23



GPAD 38

Art.-Nr. 601328

Prüfadapter

(mit 2 Referenzwerten) zur Überprüfung der Gerätefunktionen von GMH 38XX und GMR 110

24



GKK 3500

Art.-Nr. 601052

Kunststoff-Koffer

(394 x 294 x 106 mm) mit Aussparungen für Gerät und Zubehör

25



Abb.: GMH3830 in ST-RN

ST-RN

Art.-Nr. 601074

Geräte-Schutztasche

mit ausgestanzten Sensor-Anschlüssen (passend für GMH 3830, GMH 3851)

ZUBEHÖR-SETS



SET OHNE GERÄT

SET 38 HF

Art.-Nr. 602071

Holzfeuchte-Set

Inhalt:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägeln)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

Verwendung:

Holz



SET OHNE GERÄT

SET 38 BF

Art.-Nr. 602073

Holz- und Baufeuchte-Set

Inhalt:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägeln)
- GTF 38 (Temperaturfühler)
- GMS 300/91 (Messstäbe)
- GBSK 91 (Bürstensonnen)
- GLP 91 (Leitpaste)

Verwendung:

Holz, Beton, Estrich, Putz



SET OHNE GERÄT

SET 38 MPA

Art.-Nr. 602075

MPA-Holzfeuchte-Set

Inhalt:

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GHE 91 (Hohlhammerelektrode)
- GST 91 (Messnägeln)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

Verwendung:

Holz, Holzleimbau

MATERIALFEUCHTE-KOMPLETTSET



NEU!

GMH 38-LW1-TF

Art.-Nr. 606470

GMH 38-LW1-TFK

Art.-Nr. 606462

GMH 38-LW2-TF

Art.-Nr. 606471

GMH 38-LW2-TFK

Art.-Nr. 606463

Materialfeuchte-Komplettset für den landwirtschaftlichen Einsatz

Allgemeines:

Messgerät zur schnellen Materialfeuchtebestimmung in Ballen und Schüttgütern. Universell einsetzbares Hilfsmittel zur Schadensverhütung und Qualitätssicherung. Der über 1 m lange Stechfühler mit integrierter Temperatursonde ist sehr gut zur Messung in Heu- und Strohballen sowie Schüttgut geeignet. Durch Einstechen in das Messgut lassen sich Materialfeuchte und Temperatur einfach und schnell bestimmen.

Anwendungsgebiete:

- Heu, Flachs
- Stroh, Getreide
- Hackschnitzel
- Weizen
- Gerste

Eine vereinfachte Feuchtebewertung erfolgt in 9 Stufen.

Technische Daten:

Gerät:	GMH 3830 bzw. GMH 3851, siehe Seite 34
Einstechfühler:	GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK, siehe Seite 35
Lieferumfang:	
GMH 38-LW1-TF	GMH 3830, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung
GMH 38-LW1-TFK	GMH 3830, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung
GMH 38-LW2-TF	GMH 3851, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung
GMH 38-LW2-TFK	GMH 3851, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung